TD01 车载终端 使用说明书



(参考标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021)

(安装使用前请详细阅读使用说明书)

南京锐创特信息科技有限公司

目录

警示		1
─.	产品介绍基本参数	2
<u> </u>	基本参数	2
三.	操作指南	3
	1. 充电	. 3
	2. 开机	. 3
	3. 关机	. 4
	4. 重启	. 4
ш	参数配置	_
	在线升级	
六.	开箱及检查	4

警示

- 1. 不得在危险场所拆卸、更换电池及充电;
- 2. 不得将外壳表面与其他物体摩擦,以防产生静电;
- 3. 不得在危险场所打开壳体,对设备进行维修;
- 4. 维修时不得随意改变本安产品及本安电路有关的电子元器件的型号、规格等参数;
- 5. 严禁与说明书规定外的设备相连接。与其他设备连接时,须经过防爆检验;
- 6. 在产品使用前用户需要先释放静电,用湿抹布进行擦拭等措施。



一. 产品介绍

TD01 是我司自主研发的基于 LoRaWAN 技术的一款车载低功耗定位器产品。室内采用 BLE 技术,室外采用 GNSS 进行定位,并通过标准 LoRaWAN 进行远距离传输。产品具有如下功能:

- 基于 BLE 的室内定位,配合我司定位算法,精度 1~5米,小于 3米的概率为 70%;
- •基于 GPS 的室外定位,精度 10 米左右,小于 10 米的概率为 80%;
- •配合 Quuppa 系统,基于 BLE AOA 的高精度定位,精度小于 1米;
- 4000 毫安可充电锂电池、过充过放保护, 待机时间可达 6 个月;
- 可更改工作频点, 切换 OTAA/ABP 模式, 更改 DevEUI, Key;
- 支持蓝牙 OTA 升级, 支持批量升级;
- 默认支持 iBeacon 协议,可设置第三方自定义 BLE 格式,最多支持 5 种 BLE 自定义格式;
 - 信标白名单机制,只扫描特定 UUID 的信标,最多支持 5 种不同 UUID;
 - 智能运动传感器,静止时休眠,功耗小于17微安;
 - 指定时间段,如深夜,可深度睡眠,功耗小于 5 微安;
 - 智能传输,过滤重复数据,只上报有效数据;
 - 在定位的同时,可设置资产管理模式扫描资产信息,实现定位、资产管理双模式;
 - 可将车载终端设置为蓝牙网关模式,扫描周围蓝牙信标,最大单次传输50个信标。

二. 基本参数

参数	详细信息
设备型号	TD01
LoRa 频段	470~510MHz
LoRa 发射功率	最大 17dBm, 可配
LoRa 协议	LoraWAN1.0.3
LoRa 制式	OTAA, ABP
定位方式	蓝牙 RSSI, 蓝牙 AOA, GNSS
蓝牙频段	2.4GHz
蓝牙接收灵敏度	E -92dBm,门限可设置

2



蓝牙协议	BLE5.0,默认支持 iBeacon 协议,可自定义
电池规格	4000mAh 可充电锂电池
充电方式	太阳能, USB
太阳能面板	5.5V, 1.2W
静止待机	12uA
休眠	6uA
上报间隔	可配置,最低 5s 上报间隔,可夜间休眠
通讯距离	LoRa: 市区 1 公里, 蓝牙: 50 米
运动检测	支持, 内置运动传感器, 可设置智能休眠
在线升级	蓝牙,可批量升级
工作温度	-20°C ~ 60°C
防护等级	IP67
产品尺寸	119mm x 94mm x 60mm (L x W x H)
重量	309g
外壳材质	ABS
安装方式	3M 胶

三. 操作指南

1. 充电

充电线为专用双母头 USB 充电接口,插入充电线时蜂鸣器响一声,可通过软件平台查看充电情况。

定位器内置电池管理芯片,在电池充满的情况下会自动终止充电。电池一次充满大概需要 8 个小时,充满电后, GPS 若每 5 秒钟定位一次,可连续工作 120 小时,定位周期可在线配置。

2. 开机

关机状态下,插入 USB 充电线,蜂鸣器响一声,设备及开机。



3. 关机

设备只能通过命令远程关机,收到关机命令时,蜂鸣器响三声。

4. 重启

可通过命令远程重启,或者在开机状态下,插入 USB 充电线,蜂鸣器响一声,设备重启。

四.参数配置

设备的工作参数可以通过 Lora 网络在线配置,也可以通过 APP 建立蓝牙连接进行配置。此外若更改设备的设备号、Key、频点、工作制式,则只能通过 APP 进行更改。具体配置方式,请访问下列链接:



https://location.rctiot.com:8079/guide/bleconfig.html

五. 在线升级

设备可以通过 nrf Connect 建立蓝牙连接进行升级。安卓手机和苹果手机下的 nrf Connect 界面略有不同。具体升级方式,请访问下列链接:



https://location.rctiot.com:8079/guide/ota.html

六. 开箱及检查

- 1、检查包装箱及箱内附件的数量、说明书、合格证、装箱单及附件是否齐全。
- 2、检查产品外观应完好,标志清晰。

4